

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

<b>INWESTOR</b>	<b>Parafia Prawosławna p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie 17-207 Czyże, Kuraszewo 86</b>				
<b>NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO</b>	<b>Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie</b>				
<b>ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO</b>	<b>17-207 Czyże, Kuraszewo działka nr geod. 280/2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO X</b>				
<b>POZOSTAŁE DANE ADRESOWE</b>	<b>Nazwa jednostki ewidencyjnej: Czyże 200504_2 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0006 Kuraszewo Numery działek ewidencyjnych: 280/2</b>				
<b>Zespół autorski</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Specjalność i numer uprawnień budowlanych</b>	<b>Zakres opracowania</b>	<b>Data opracowania</b>	<b>Podpis</b>
Projektant	<b>mgr inż. arch. Daniel Harasiuk</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej 18/PDOKK/2016	Architektura	27.02.2023	
Projektant	<b>mgr inż. Grzegorz Korszak</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06	Konstrukcja	27.02.2023	

Data opracowania: Haćki 27.02.2023 r.

## Spis treści

<b>OŚWIADCZENIE .....</b>	<b>8</b>
<b>OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....</b>	<b>9</b>
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. ....	9
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu .....	9
3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.....	9
4. Zestawienie powierzchni. ....	9
5. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporządzenia) .....	9
5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,.....	9
5.2. Ochrona konserwatorska.....	9
5.3. Eksploatacja górnicza.....	9
5.4. Charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;.....	9
5.5. Charakterystyka ekologiczna.....	9
6. Instalacje doziemne zewnętrzne. ....	9
7. Warunki ochrony przeciwpożarowej.....	9
7.1. Drogi pożarowe .....	9
8. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych .....	10
9. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego	10
9.1. Wody deszczowe.....	10
10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.....	10



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP  
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 307/2015/PDOKK/2016

Białystok dnia 25.06.2016r.

**DECYZJA nr 18/PDOKK/2016**

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza się, że

**Pan mgr inż. arch. DANIEL PAWEŁ HARASIUŁ**

urodzony w dniu 29.06.1985 r. w Białymstoku

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową  
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.**

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania  
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**

**projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie  
nadzoru autorskiego.**

**sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

---

15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744-70-48,  
e-mail: podlaska@izbaarchitektow.pl, www.podlaska.iarp.pl  
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP 1 0 Białystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541

Za zgodność z oryginałem dnia 27-02-2023

PROJEKTANT

**mgr inż. Grzegorz Korszak**

uprawnienia budowlane do projektowania b/o  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. PDL/0001/POOK/06  
tel. 608 32 95 85

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Przewodniczący     | Maciej Pokorski            |
| 2. Wiceprzewodniczący | Jan Hahn                   |
| 3. Wiceprzewodniczący | Jan Kabac                  |
| 4. Sekretarz          | Urszula Gołubowska – Witek |
| 5. Członek            | Zbigniew Gliński           |
| 6. Członek            | Andrzej Koć                |
| 7. Członek            | Barbara Miron - Kaczyńska  |
| 8. Członek            | Grzegorz Borowski          |


Otrzymują:

1. Wnioskodawca: *Daniel Paweł Harasiuk*,
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane *(po uprawomocnieniu się decyzji)*
3. Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP *(po uprawomocnieniu się decyzji)*
4. a/a

Za zgodność z oryginałem dnia 27-02-2023

PROJEKTANT  
mgr inż. Grzegorz Korszak  
uprawnienia budowlane do projektowania b/o  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. PDL/0001/POOK/06  
tel. 608 32 95 85

PODLASKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA



POIIB.KK.7131/001/06

Białystok, dnia 27 czerwca 2006 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielných funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w związku z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

**Pan GRZEGORZ KORSZAK**  
magister inżynier

o kierunku: budownictwo  
urodzony dnia 18 sierpnia 1978 r. w Bielsku Podlaskim

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
numer ewidencyjny PDL/0001/POOK/06

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości zażądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) odpisuje się od uzasadnienia decyzji. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych określono na odwołanie decyzji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Bogdan Siuda
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Jakub Grzegorz
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Bogdan Bański
4. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Anna Andrusiewicz
5. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Wiktor Ostasiewicz
6. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Mirosław Jerzy Soumski



*[Handwritten signatures of the commission members]*

## Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), w wyżej wymienionej specjalności, niniejsze uprawnienia upoważniają do:
  - projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
  - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych**bez ograniczeń.**
- II. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817), w wyżej wymienionej specjalności, niniejsze uprawnienia budowlane upoważniają do:
  - projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
  - sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Otrzymuje

1. Pan Grzegorz Korszak  
ul. Ogrodowa 17 m 21  
17-100 Bielsk Podlaski
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. a/a

Za zgodność z oryginałem dnia 27-02-2023

PROJEKTANT

mgr inż. Grzegorz Korszak

uprawnienia budowlane do projektowania b/o  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. PDL/0001/POOK/06  
tel. 608 32 95 85



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## **ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**

(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Daniel Paweł Harasiuk**

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **18/PDOKK/2016**, jest wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PD-0453**.

Członek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 06-07-2022 r. Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2023 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Marcin Marczak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CMI-FHT-4HM \*

Pan Grzegorz Korszak o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0186/06

adres zamieszkania Haćki 9 , 17-100 Bielsk Podlaski

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Krzysztof Ciuńczyk, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie § 34 ust. 3D pkt. (3) oświadczam, że sporządzony projekt zagospodarowania terenu projekt remontu zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antonia Pieczerskiego w Kuraszewie, nr geod. działki 280/2 jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół autorski	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania	Podpis
Projektant	<b>mgr inż. arch. Daniel Harasiuk</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej 18/PDOKK/2016	Architektura	27.02.2023	
Projektant	<b>mgr inż. Grzegorz Korszak</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06	Konstrukcja	27.02.2023	

## OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### 1. **Przedmiot zamierzenia budowlanego.**

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antonia Pieczerskiego w Kuraszewie, nr geod. działki 280/2.

### 2. **Istniejący stan zagospodarowania terenu**

Na działce o nr geod. 280/2 jest zabudowana cerkwią prawosławną. Przy cerkwi zakończono roboty budowlane związane z utwardzeniem działki, budową podjazdu i ogrodzenia. Działka uzbrojona jest w przyłącze energetyczne, posiada dostęp do sieci wodociągowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. Działka jest ogrodzona, porośnięta drzewami, w pobliżu cerkwi jest cmentarz parafialny.

### 3. **Projektowane elementy zagospodarowania terenu.**

- Remont budynku cerkwi

### 4. **Zestawienie powierzchni.**

pow. zakresu opracowania inwestycji :	826,58m <sup>2</sup>
pow. istniejącej zabudowy :	216,35m <sup>2</sup>
pow. schodów :	20,82 m <sup>2</sup>
pow. podjazdu dla niepełnosprawnych :	9,33 m <sup>2</sup>

### 5. **Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)**

#### **5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,**

Nie dotyczy

#### **5.2. Ochrona konserwatorska**

Budynek cerkwi objęty jest ochroną prawną wraz z otoczeniem w granicach działki na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

#### **5.3. Eksploatacja górnicza**

Działka nr geod. 280/2 nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej.

#### **5.4. Charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;**

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wpływa w sposób negatywny na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników.

#### **5.5. Charakterystyka ekologiczna**

- wody deszczowe odprowadzane będą na teren zielony własnej działki
- wszystkie elementy wykorzystywane do budowy będą atestowane
- odpady powstające w trakcie budowy będą na bieżąco usuwane

### 6. **Instalacje doziemne zewnętrzne.**

Działka uzbrojona jest w przyłącze energetyczne, posiada dostęp do sieci wodociągowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej

### 7. **Warunki ochrony przeciwpożarowej.**

#### **7.1. Drogi pożarowe**

Budynek w klasie ZL III droga pożarowa nie jest wymagana zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

## **8. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych**

Dojście z parkingu dla niepełnosprawnych do budynku odbywa się bez krawężnikowo, oraz bez stopniowo. Droga do budynku utwardzona nawierzchnia betonowa. Dostęp na poziom wejścia umożliwia pochylnia dla osób niepełnosprawnych Wejście do budynku stanowią drzwi dwuskrzydłowe o szerokości otworu wejściowego 154 cm. Zapewniono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się najbliżej wejścia do budynku. Droga z parkingu dla niepełnosprawnych do budynku nie przewiduje innych barier architektonicznych.

## **9. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego**

### **9.1. Wody deszczowe**

Wody deszczowe odprowadzane z dachu i powierzchni terenu utwardzonego na teren zielony własnej działki

## **10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.**

Obszar oddziaływania został ustalony na 8m od ściany drewnianej ze stolarką okienną i drzwiową zgodnie z §12 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Zespół autorski	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania	Podpis
Projektant	<b>mgr inż. arch. Daniel Harasiuk</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej 18/PDOKK/2016	Architektura	27.02.2023	
Projektant	<b>mgr inż. Grzegorz Korszak</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06	Konstrukcja	27.02.2023	



## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

<b>INWESTOR</b>	<b>Parafia Prawosławna p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie 17-207 Czyże, Kuraszewo 86</b>				
<b>NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO</b>	<b>Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie</b>				
<b>ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO</b>	<b>17-207 Czyże, Kuraszewo działka nr geod. 280/2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO X</b>				
<b>POZOSTAŁE DANE ADRESOWE</b>	<b>Nazwa jednostki ewidencyjnej: Czyże 200504_2 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0006 Kuraszewo Numery działek ewidencyjnych: 280/2</b>				
<b>Zespół autorski</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Specjalność i numer uprawnień budowlanych</b>	<b>Zakres opracowania</b>	<b>Data opracowania</b>	<b>Podpis</b>
Projektant	<b>mgr inż. arch. Daniel Harasiuk</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej 18/PDOKK/2016	Architektura	27.02.2023	
Projektant	<b>mgr inż. Grzegorz Korszak</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06	Konstrukcja	27.02.2023	

Data opracowania: Haćki 27.02.2023 r.

## **Spis treści**

<b>OŚWIADCZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekspertyza techniczna .....</b>	<b>4</b>
1. Przedmiot, cel opracowania oraz zakres robót do wykonania .....	4
2. Podstawy prawne i techniczne .....	4
3. Stan techniczny.....	4
4. Wnioski końcowe .....	8
<b>Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego .....</b>	<b>10</b>
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.....	10
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.....	10
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.....	10
4. Charakterystyczne parametry obiektu .....	10
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego .....	10
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych.....	10
7. Warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne .....	10
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.....	10
9. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło .....	10
10. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.....	10
11. Prace do wykonania wraz z danymi materiałowymi .....	11
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem .....	12
13. Charakterystyka ekologiczna.....	13
14. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.....	13
15. Technologia.....	13
16. Informacja o zgodzie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych .....	13

Haćki 27.02.2023 r.

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie § 34 ust. 3D pkt. (3) oświadczam, że sporządzony projekt architektoniczno - budowlany projekt remontu zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antonia Pieczerskiego w Kuraszewie, nr geod. działki 280/2 jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół autorski	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania	Podpis
Projektant	<b>mgr inż. arch. Daniel Harasiuk</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej 18/PDOKK/2016	Architektura	27.02.2023	
Projektant	<b>mgr inż. Grzegorz Korszak</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06	Konstrukcja	27.02.2023	

## Ekspertyza techniczna

### 1. *Przedmiot, cel opracowania oraz zakres robót do wykonania*

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku cerkwi prawosławnej pw. św. Antoniego Pieczerskiego w celu przeprowadzenia remontu elementów budynku.

**Zakres robót do wykonania:** naprawa cokołu z kamienia, wymiana wewnętrznego szalowania, wymiana pokrycia dachowego, naprawa i wymiana pokrycia kopuł, renowacja krzyży, remont stolarki drzwiowej, wymiana rynien i rur spustowych, remont instalacji odgromowej, naprawa i wymiana podwalin, wymiana i naprawa podłogi.

### 2. *Podstawy prawne i techniczne*

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. z 2013. Dz. U. Nr 156poz. 1409 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. z 2003. Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
- Wykaz norm i przepisów mających związek z opracowaną opinią techniczną:
- PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjno - budowlany. Zasady ogólne.
- PN-EN-1991-1-1: Oddziaływania na konstrukcje
- PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu
- PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych
- PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne

### 3. *Stan techniczny*

#### 3.1. Dokumentacja fotograficzna

Zdj.1. Elewacja północna cerkwi. Pokrycie (w kolorze niebieskim) zostało niedawno przemalowane





Zdj. 2. Elewacja południowa cerkwi



Zdj. 3. Podmurówka z kamienia



Zdj. 4. Elewacja zachodnia. Drzwi wejściowe przeznaczone do remontu (czyszczenia, naprawy i malowania)  
Farba na deskach zmywa się.



Zdj. 5. Część elewacji południowej. Cokół przy układaniu opaski rozpadł się. Został naprawiony  
częściowo przez ułożenie z powrotem kamieni luzem.



Zdj. 6. Widok ścian i stropu od wewnątrz. Deski są zniszczone, pokrzywione i zawilgocone. Gruba warstwa farby olejnej nie pozwala deskom wysychać.

### **3.2. Cokół**

Stan techniczny cokołu zbadano na etapie prac nad opaską wokół cerkwi. Cokół kamienny posiada liczne spękania. Podczas robót ziemnych część kamieni z cokołu uległa wykruszeniu (wypadła) ze względu na jego zbyt luźną strukturę. Brak jest fugowań między kamieniami. Wiele z nich nadaje się do wymiany. Cerkiew utrzymują jedynie wielkie głązy umieszczone w głównych węzłach. Cokół wymaga odbudowy, gdyż jego zły stan techniczny zagraża stabilności całej konstrukcji.

### **3.3. Podwaliny**

Stan techniczny podwalin udało się ustalić podczas remontu opaski wokół cerkwi w pierwszym etapie remontu. Drewno, (z którego składa się podwalina) jest zmuśnięte i spróchniałe. W wielu miejscach widoczne są ubytki w jego strukturze.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny należy wymienić podwaliny cerkwi.

### **3.4. Więźba dachowa**

Więźba dachowa wymaga częściowego wzmocnienia oraz naprawy węzłów i innych elementów konstrukcyjnych. Więźba dachowa pokryta jest odchodami ptaków. Dach częściowo przecieka związku, z czym więźba dachowa jest namoknięta. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić stanu technicznego końcówek krokwi przy murłacie (ze względu na brak dojścia). W projekcie należy uwzględnić remont więźby, a metodę i zakres wzmocnienia należy ustalić po dokładnym zbadaniu ich stanu w fazie demontażu okładzin zewnętrznych (pokrycia i deskowania).

### **3.5. Pokrycie dachowe**

Pokrycie dachowe wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej. Blacha w kilku miejscach jest pordzewiała. Miejsca łączenia blachy z łatami przeciekają, zalewając tym samym więźbę dachową. Dokładne określenie stanu powierzchni pokrycia dachowego jest trudne, ze względu na kilkakrotne malowanie powierzchni blachy. Ze względu na rdze i nieszczelności pokrycia dachowego, jego stan określono jest, jako zły i zaleca się jego wymianę.

### **3.6. Obróbki dachowe**

Obróbki dachowe posiadają liczne rdzawe zacieki. Widoczne są również nierówności powierzchni (powodowane sezonowym obciążeniem śniegiem). Wielokrotne malowanie powierzchni obróbek dachowych (podobnie jak w przypadku pokrycia dachowego) utrudnia dokładne określenie ich stanu. Ze względu na rdze i nierówności, ich stan określono jest, jako zły, a tym samym zaleca się ich wymianę.

### **3.7. Stolarka drzwiowa**

Drzwi wykonane są z drewna. Farba, którą są pokryte drzwi pęcznieje oraz łuszczy się. Ościeżnice drzwi rozsychają się, a skrzydła nie domykają. Ze względu na zły stan stolarki drzwiowej należy ją poddać renowacji. Elementy metalowe należy oczyścić przez piaskowanie i pomalować na kolor grafitowy matowy.

### **3.8. Instalacja odgromowa**

Instalacja odgromowa składa się z przewodów pionowych, poziomych oraz złączy kontrolnych. Pręty i przewody instalacji są poniszczone i pordzewiały.

Ze względu na zakres prowadzonych prac remontowych cerkwi obejmujących zdjęcie pokrycia dachu, wymagana jest wymiana instalacji odgromowej.

### **3.9. Rynny i rury spustowe**

Rynny i rury spustowe (stalowe ocynkowane) są w złym stanie technicznym. Widoczne są szczeliny na złączeniach rynien oraz rur. Mocowanie rynien oraz rur spustowych do elewacji cerkwi posiada wyraźne uszczerbki (m. in. wyrwane pręty mocujące). Należy je wymienić.

### **3.10. Wentylacja**

Istniejąca ilość krtek wentylacyjnych jest wystarczająca ( 4 w suficie nawy głównej, oraz 2 w dzwonnicy). Strych wentylowany jest przez rozszczelnienia w wieży i kopułach.

### **3.11. Podłoga**

Podłoga wewnątrz remontowanego budynku cerkwi jest w złym stanie technicznym. Deski oraz legary wymagają wymiany ze względu na spękania, wyginanie się, butwienie oraz ubytki.

Podporami pod legary są kamienie otoczaki i odpady z legarów (widoczne na zdjęciach). Niedopuszczalne jest podpieranie legarów podłogi na elementach drewnianych (krótkich słupkach). Podłogę i legary należy rozebrać i wypoziomować kamienie. Wykonać wzmocnienie gruntu pod kamieniami (np. podlewki betonowe).

### **3.12. Wewnętrzne szalowanie**

Szalowanie ścian od strony wewnętrznej posiada układ desek na tzw. „jodełkę”. Dolną część obicia (na wysokości do około 1,40 m) stanowi pionowo ułożona szalówka. Wewnętrzne szalowanie pokryte jest kilkoma warstwami farby. Farba łuszczy się i odpada. Ze względu na zły stan techniczny należy je wymienić.

### **3.13. Sufity**

Sufity cerkwi położone są na różnej wysokości. Widać na nich łuszczącą się farbę oraz zacieki. Ze względu na utrudnioną dostępność dokładny stan techniczny jest trudny w ocenie. Biorąc pod uwagę widoczne niedoskonałości oraz przeciekające pokrycie dachowe zaleca się wymianę sufitów. Nowe sufity wykonać z deski sufitowej na ruszcie drewnianym.

### **3.14. Balkon**

Balkon znajduje się wewnątrz cerkwi. Prowadzi on bezpośrednio do dzwonnicy. Jest popękany. Przy obciążeniu chwieje się. Schody prowadzące na balkon są strome i popękane. Farba, którą pokryty jest balkon łuszczy się. Część desek jest zbutwiała. Należy wymienić zniszczone elementy balkonu na nowe, z zachowaniem istniejących wymiarów elementów i sposobu ich łączenia.

## **4. Wnioski końcowe**

Budynek i jego elementy konstrukcyjne są w dobrym stanie technicznym. Prace budowlane opisane powyżej mogą być wykonywane. Opisane elementy, wykończeniowe (pokrycie dachowe, podłogi, sufity są w złym stanie technicznym.

Zespół autorski	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania	Podpis
Projektant	<b>mgr inż. Grzegorz Korszak</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06	Konstrukcja	27.02.2023	

## Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

### 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

#### 1.1. Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antonia Pieczerskiego w Kuraszewie działka nr geod. 280/2.

#### 1.2. Kategoria obiektu budowlanego – X

### 2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Obiekt jest budynkiem służącym celom sakralnym

### 3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Cerkiew p.w. św. Antonia Pieczerskiego jest zabytkiem. Bryła i forma budynku utrzymane zostały w zgodzie z kanonem budownictwa cerkiewnego.

### 4. Charakterystyczne parametry obiektu

#### Zestawienie powierzchni i kubatury

- pow. zabudowy: 216,35m<sup>2</sup>
- pow. użytkowa: 193,60m<sup>2</sup>
- kubatura: 1840m<sup>3</sup>

### 5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

#### 5.1. Ustalenia w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia budynku

Budynek posadowiony na istniejącym fundamencie

### 6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Liczba lokali – 1 lokal usługowy

### 7. Warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne

Projektowany budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu poprzez pochylnię.

### 8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie wywołuje zagrożeń oraz uciążliwości takich jak:

- szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól magnetycznych: projektowana inwestycja nie będzie posiadała urządzeń emitujących szkodliwe promieniowanie lub pole magnetyczne.
- hałas i drgania: projektowana inwestycja sama sobą nie będzie generować hałasu jak i drgań.
- zanieczyszczenie powietrza: inwestycja sama sobą nie będzie generować zanieczyszczeń powietrza
- zanieczyszczenia gruntu i wód: do gruntu będą odprowadzane wody deszczowe z dachu budynku, nie będą one zanieczyszczały gruntu i wód.
- powodzie i zalewanie wodami opadowymi: projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie zalewowym. Działka posiada spadek w kierunku południowym znaczna część jej powierzchni pozostanie biologicznie czynna, dzięki czemu nie będą występowały zalania wodami opadowymi.
- osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne: działka nie sąsiaduje z terenami o nierównym gruncie dlatego też nie będą występowały takowe zjawiska.

### 9. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Nie dotyczy

### 10. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

## **11. Prace do wykonania wraz z danymi materiałowymi**

### **11.1. Cokół:**

- wymiana wykruszonych, spękanych i luźnych kamieni w cokole
- wymian należy dokonać wyjmując poszczególne elementy i wkładając na ich miejsce kamienie o zbliżonych wymiarach i kształtach
- spoinowanie kamienia
- przygotowanie powierzchni do hydrofobizacji, powinna być ona równomiernie porowata, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostów, a zwłaszcza nie zatłuszczona, można wykonać piaskowanie
- hydrofobizacja podmurówki środkiem SARSIL KAMIEŃ metodą natryskową z zachowaniem zasad BHP

### **11.2. Podwaliny drewniane:**

- przed rozpoczęciem prac przy podwalinie należy odsłonić szalowanie ścian i ocenić dokładnie stan techniczny każdego elementu podwaliny
- Wykonać lewarowanie ścian budynku przy pomocy kształtowników stalowych walcowanych, należy je umieścić nad podwaliną w wyciętych otworach w balu
- elementy które są w większości zdrowe należy tylko oczyścić lub uzupełnić nowym elementem (flekować), wzmocnić węzły
- elementy zniszczone całkowicie wymienić, wymianę przeprowadzić odcinkami zastępując nowym materiałem (sosną) o tych samych wymiarach
- przy podnoszeniu ścian należy zwrócić uwagę na szalówkę wewnętrzną i listwy przypodłogowe, które mogą być uszkodzone, podłoga może być uszkodzona jeśli legary są połączone z podwaliną

### **11.3. Wymiana pokrycia dachowego i elementów konstrukcyjnych więźby dachowej:**

- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego;
- rozbiórka łat drewnianych;
- wykonanie szablonów węzłów potrzebnych do odtworzenia połączeń ;
- wymiana starych elementów więźby dachowej na nowe elementy konstrukcyjne, odtworzone za pomocą wcześniej wykonanych szablonów węzłów;
- impregnacja więźby dachowej impregnatem do drewna Izohan W2 poprzez metodę 2-3 krotnego smarowania pędzlem lub nanoszenia natryskiem w odstępach nie krótszych niż 4h;
- montaż foli wysokoparoprzepuszczalnej do krokwi;
- montaż kontrłaty 5x5cm;
- wykonanie pełnego deskowania gr. 3,2cm;
- pokrycie dachu blachą miedzianą;
- montaż obróbek blacharskich.

Po zdjęciu istniejącego pokrycia dachowego należy dokonać przeglądu stanu technicznego elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany zniszczonych elementów konstrukcji należy powiadomić PWKZ w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

### **11.4. Wymiana kopuł:**

- rozbiórka pokrycia istniejących kopuł;
- rozbiórka deskowania konstrukcji kopuł;
- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji pomiarowo – rysunkowej rozbieranych elementów i wykonanie szablonów do wykonania nowych kopuł
- rozbiórka konstrukcji drewnianej kopuł;
- montaż nowej drewnianej konstrukcji kopuł;
- wykonanie pełnego deskowania;
- pokrycie kopuł blachą miedzianą.

### **11.5. Renowacja krzyży:**

- demontaż krzyży metalowych;
- oczyszczenie krzyży z farby metodą piaskowania
- malowanie proszkowe krzyży o powierzchni matowej w kolorze złotym
- montaż krzyży metalowych na dachu budynku. Krzyż ma wspawaną śrubę o średnicy 24mm, którą wkręca się w element więźby dachowej kopuły tzw. „mnicha”. W mnichu należy wywiercić otwór i wbić nagwintowaną wewnątrz rurę o dł. min. 40cm.
- Należy wykonać pod krzyżem obróbkę blacharską i kulę metalową w celu uszczelnienia połączenia z kopułą

### **11.6. Renowacja stolarki drzwiowej:**

- zdjęcie drzwi drewnianych
- oczyszczenie z farby

- uzupełnienie braków i nierówności oraz naprawa
- malowanie elementów stalowych kolorem grafit matowy
- malowanie stolarki drzwiowej w kolorze ciemny brąz
- montaż stolarki drzwiowej

#### **11.7. Montaż rynien i rur spustowych:**

- demontaż istniejących rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej
- montaż nowych rynien miedzianych i rur spustowych z blachy powlekanej brązowej w miejsce istniejących
- wykonanie obróbek blacharskich okapów z blachy miedzianej

#### **11.8. Remont instalacji odgromowej:**

- wymiana przewodów poziomych i pionowych oraz złączy kontrolnych z drutu stalowego, ocynkowanego Ø8 mm z uziomem pionowym o średnicy 5/8" ze stali pomiedziowanej na grubości 0,25mm.

#### **11.9. Remont podłogi:**

- rozbiórka istniejącej podłogi
- rozbiórka istniejących legarów
- naprawa podpór legarów: kamienie należy przesunąć, grunt zagęścić i ewentualnie uzupełnić podsypką piaskową, wykonać podlewkę betonową gr. min. 10cm pod kamienie, wypoziomować kamienie
- montaż nowych legarów o tym samym przekroju co istniejące (pomiar wykonać podczas rozbiórki podłogi)
- montaż nowych desek podłogi o gr. 5cm
- cyklinowanie i malowanie desek

#### **11.10. Remont ścian wewnętrznych:**

- zerwać obróbki drewniane oraz płytę pilśniową
- rozbiórka szalówki drewnianej
- rozbiórka rusztu drewnianego ścian
- impregnacja ścian drewnianych środkiem impregnującym do drewna Izohan W2 poprzez metodę 2-3 krotnego smarowania pędzlem lub nanoszenia natryskiem w odstępach nie krótszych niż 4h;
- wykonanie rusztu drewnianego z łąt o przekroju 5x5cm
- wstępne malowanie szalówki
- montaż szalówki drewnianej o gr. 2,8cm z zachowaniem wzorów i wymiarów szalówki sprzed rozbiórki w celu zachowania zabytkowego wyglądu wnętrza cerkwi
- malowanie szalówki

#### **11.11. Balkon:**

- remont balkonu polega na wymianie poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz ozdobnych
- przed wymianą elementu należy dokonać jego szczegółowego pomiaru
- wymiary należy odwzorować na nowym elemencie i umieścić go w miejscu usuniętego z zachowaniem detali, rodzaju materiału i wymiarów sprzed wymiany
- należy wymienić zniszczone elementy balkonu na nowe, z zachowaniem istniejących wymiarów elementów i sposobu ich łączenia.

#### **11.12. Kolorystyka**

- Szalówka ścian zewnętrznych w kolorze naturalnego drewna (brązowa).
- Stolarka okienna – biała, stolarka drzwiowa w kolorze naturalnego drewna (brązowa).
- Pokrycie dachowe w kolorze miedzi.
- Obróbki blacharskie w kolorze miedzi.
- Krzyże w kolorze złotym
- Wewnętrzne szalowanie w kolorze białym.

### **12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem**

#### **12.1. Instalacja elektryczna:**

Istniejąca

### **12.2. usuwanie odpadów stałych**

Usuwanie odpadów stałych tzw. socjalnych i technologicznych powinno odbywać się przez składowanie w zamkniętych pojemnikach stalowych i wywożone przez jednostki wyspecjalizowane.

### **13. Charakterystyka ekologiczna**

Projektowany budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Obiekt nie stanowi zagrożenia dla stanu czystości powietrza z procesów technologicznych Odpady stałe przechowywane będą w pojemnikach stalowych i wywożone przez wyspecjalizowane jednostki. Budynek nie będzie emitował hałasu, poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń oraz poza zakres opracowania nie będzie przekraczał 50 dB.

### **14. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej**

Nie dotyczy

### **15. Technologia**


Nie dotyczy

### **16. Informacja o zgodzie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych**

Brak odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych

Zespół autorski	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania	Podpis
Projektant	<b>mgr inż. arch. Daniel Harasiuk</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej 18/PDOKK/2016	Architektura	27.02.2023	
Projektant	<b>mgr inż. Grzegorz Korszak</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06	Konstrukcja	27.02.2023	

Powierzchnia zabudowy	216,35m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa	193,60m <sup>2</sup>
Kubatura	184,0m <sup>3</sup>




<div><div>GREKOR</div><div>Biuro Projektowe</div></div>					
PROJEKTANT architekt@ch. <b>mgr inż. arch. Daniel Harasik</b> (18PDDKKZ016)			BIURO BIO W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ		
KONSULTACJA <b>mjr inż. Grzegorz Korszak</b> (POL/0007/PPOOK/06)			UDZIAŁ W PROJEKTOWANIU BUDOWLANEJ		
ASISTENT <b>Paulina Mielniczuk, inż. Łukasz Miller</b>			NAZWA ZADANIA <b>Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie</b>		
ADRES <b>17-207 Łęże, Kuraszewo działka nr geod. 280/2</b>			MIEJSCE <b>17-207 Łęże, Kuraszewo działka nr geod. 280/2</b>		
NAZWA PRZYMIOTU <b>Rzut przeziemia</b>			STYL <b>BRANŻA:</b>		
TYTUŁ <b>PROJ. BUDOWLANY</b>			ARCHYTEKTONICZNA		
DATA <b>27-02-2023</b>			NR PISOWNI <b>1</b>		
			NR STRONY <b>14</b>		








Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św.  
Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie



ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA WSCHODNIA

**GREKOR**  
Biuro Projektowe

Biuro Projektowe GREKOR Grzegorz Korszak  
17-100 Białsk Podlaski, ul. Mikiewicza 25/6  
TEL.: 608-329-585 mgrgreg@poczta.onet.pl

PROJEKTANT

PODSZY

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Daniel Harasjuk (18/PDOKK2016)

UBR. BDO W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTOWNICZNEJ

KONSTRUKCJA

mgr inż. Grzegorz Korszak (PDL/00017/PDOK/06)

UBR. BDO SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

ASYSTENT

Paulina Mielniczuk

NAZWA ZADANIA

Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św.  
Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie

ADRES

17-207 Czyże, Kuraszewo działka nr geod. 280/2

NAZWA RYSUNKU

Elewacja wschodnia i zachodnia

ETAP

BRANŻA

SKALA

PROJ. BUDOWLANY

ARCHITEKTOWNICZNA

NR RYSUNKU




NR STRONY

27-02-2023


5

18

skala 1:10




skala 1:10



D1

szt. 1



**GREKOR**  
Biuro Projektowe

Biuro Projektowe GREKOR Grzegorz Korszak  
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 25/6  
TEL.: 608-329-585 mgrgreg@poczta.onet.pl

PROJEKTANT:	ARCHITEKTURA:	PODPISY:
mgr inż. arch. Daniel Harasiuk (18/PDOKK/2016)		
UPR. B/D. SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ		
KONSTRUKCJA:		
mgr inż. Grzegorz Korszak (PDL/0001/P00K/06)		
UPR. B/D. SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ		
ASYSTENT		
Paulina Mielniczuk, inż. Łukasz Miller		
NAZWA ZADANIA:		
Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie		
ADRES:		
17-207 Czyże, Kuraszewo działka nr geod. 280/2		
NAZWA RYSUNKU:		
Detal stolarki drzwiowej D1		
ETAP:	BRANŻA:	SKALA:
PROJ. BUDOWLANY	ARCHITEKTONICZNA	1:20, 1:10
DATA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
27-02-2023	6	19

## **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO**

<b>INWESTOR</b>	<b>Parafia Prawosławna p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie 17-207 Czyże, Kuraszewo 86</b>
<b>NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO</b>	<b>Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie</b>
<b>ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO</b>	<b>17-207 Czyże, Kuraszewo działka nr geod. 280/2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO X</b>
<b>POZOSTAŁE DANE ADRESOWE</b>	<b>Nazwa jednostki ewidencyjnej: Czyże 200504_2 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0006 Kuraszewo Numery działek ewidencyjnych: 280/2</b>

Data opracowania: 27.02.2023 r.

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

### **1. PODSTAWA PRAWNA:**

art. 20 ust. 1 pkt.1b, art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia

### **2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH**

Przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych związanych z remont zabytkowej cerkwi położonej na działce geod. nr 280/2 w Kuraszewie obszar należy ogrodzić, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nie związanych z wykonywanymi pracami budowlanymi oraz inwestycją. Obiekty zbędne oraz przeznaczone do likwidacji należy rozebrać i usunąć, a teren uporządkować i przygotować pod planowane roboty budowlane tj.:

- Remont budynku zabytkowej cerkwi p.w. Św. Antonia Pieczerskiego w Kuraszewie

### **3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

Działka nr geod. 280/2 jest zabudowana cerkwią prawosławną.

### **4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Na terenie zagospodarowania danej inwestycji nie będą występowały elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

### **5. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH**

Będą to prace na wysokości powyżej 5m nad poziom gruntu związane z wymianą i renowacją konstrukcji dachowej, krycia dachu. Pozostałe roboty nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi realizujących zadanie inwestycyjne

### **6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH**

Kierownik budowy powinien przeszkolić pracowników w zakresie:

- szkolenie pracowników w zakresie bhp
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracownikami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

W oparciu o powyższą informację kierownik budowy powinien sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

#### **6.1. Ogólne zasady BHP**

Odpowiednie rodzaje prac powinny być prowadzone przez stosownie przeszkolonych pracowników pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Teren na którym prowadzone są roboty należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Organizacja budowy powinna zapewnić sprawną i skuteczną organizację pracy, a materiały budowlane składowane na nim muszą być w taki sposób by nie utrudniały komunikacji. Wszelkie prace z rusztowaniami powinny być prowadzone zgodnie z instrukcją ich stosowania i zasadami BHP.

Odbiór rozstawionego rusztowania powinna dokonać osoba uprawniona w trybie i terminach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

## **8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

Uwagi końcowe

Obiekt budowlany należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace ziemne wykonać wyłącznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urządzeń podziemnych.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane – o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w prawie budowlanym – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Sporządzić protokoły badań i sprawdzeń. Zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu. Teren budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

Zespół autorski	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania	Podpis
Projektant	<b>mgr inż. arch. Daniel Harasiuk</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej 18/PDOKK/2016	Architektura	27.02.2023	
Projektant	<b>mgr inż. Grzegorz Korszak</b>	Upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06	Konstrukcja	27.02.2023	